

2016 年支座更换工程 ZZ-2 标段 自检结果

经现场管理人员质量、安全检查质量符合设计及规范要求，无安全隐患。

现场经理：张中厚