

河北省高速公路衡大管理处

现场日志

天气情况: 晴

日期: 2016年8月22日

填报单位	河北四方公路工程咨询有限公司
施工段落及部位	漳河特大桥 141.143 墩更换支座
存在问题	有个工人没系安全带
整改措施	要求施工单位立即整改, 所有工人必须系好安全带
整改结果	现已整改完成
备注	

