

河北省高速公路衡大管理处现场日志

天气情况: 多云

日期: 2016年8月23日

填报单位	石家庄吉路路桥工程有限公司
施工段落及部位	福成路水稳层钻孔取样抽检 K1719+617天桥引道左侧摊铺C40混凝土面层
存在问题	无
整改措施	无
整改结果	无
备注	无