

河北省高速公路衡大管理处现场日志

天气情况: 晴

日期: 2016年8月21日

填报单位	石家庄吉路路桥工程有限公司
施工段落及部位	新设泄水槽回填, 桥面: K1719+617天桥引道 西侧铺装C40混凝土面层.
存在问题	无
整改措施	无
整改结果	无
备 注	无