

监理日志

天气情况 多云

日期: 2016 年 8 月 23 日

天气情况	监理工作内容 (桩号、分项工程名称、部位、工艺、材料及试验项目、计量支付)	监理日志
		合拢区: 池水区田板板板施工, 共累计完成 394.4m² 总量 呈中: K1719+617 天槽引道 140m 层 累计完成 950m³, 总量 960%。 取土区: K1651+080 大桥. 筑前池水池区 2 道. 14m³ 筑土 振石铺路 2 号. 板板工 5 人. 筑路工 5 人 筑路 1 人 K176+603. 筑土西道. K1730+050 处进行全量取土 重. 筑路单位(兼护着、筑土区、筑路 筑路) 取土结果分别已 21m 14.30m. 22.1m) 筑路. K1719+617 大桥着护不到位. 筑路上有施工垃圾, 处理意见: 2016 年 8 月 24 日前整改. 外理完成 安全监理工作总结
	监理工程师主要工作简述 (指令、检查测试结果、存在问题及处理意见)	
	信息反馈(处理结果、指令落实情况)	张寅丰