

大广高速公路深州至大名（冀豫界）段
被交路增设限高门架及限高标志工程

四方签认表

承包单位：茂名市公路建设有限公司
合同号：
监理单位：河北省公路工程技术咨询有限公司
编号

致：大广高速公路冀豫界滏阳工区和河北省公路工程技术咨询有限公司，我方按图纸和设计要求于2012年06月18日将桩号K1568+381的门架基础全部浇筑完毕，经自检合格，请予以验收。

项目负责人： 日期：_____

监理单位意见：同意

监理单位代表（签字）：王新东
_____年____月____日

工区意见：

工区代表（签字）：孙振军
_____年____月____日

处养护科意见：情况属实

孙军

业主代表（签字）：张明志
_____年____月____日

大广高速公路深州至大名（冀豫界）段
被交路增设限高门架及限高标志工程

四方签认表

承包单位：茂名市公路建设有限公司
合同号：
监理单位：河北省公路工程技术有限公司
编号：

致：大广高速公路冀豫界濠阳工区和河北省公路工程技术有限公司，我方
按图纸和设计要求于：2012年09月10日将桩号K1568+381的架及标志全部安装
完毕，经自检合格，请予以验收。

项目负责人：吴山岭

日期：_____

监理单位意见：同意

监理单位代表（签字）：王新华
年 月 日

工区意见：

工区代表（签字）：郭振宇
年 月 日

处养护科意见：情况属实

孙华

业主代表（签字）：

年 月 日

张明华

大广高速公路深圳至大名(冀豫界)段

被交路增设限高门架及限高标志工程

四方签认表

承包单位: 茂名市公路建设有限公司 合同号:

监理单位: 河北省公路工程技术咨询有限公司 编号:

致: 大广高速公路冀豫界南宫工区和河北省公路工程技术咨询有限公司, 我方按图纸和设计要求于: 2012年09月10日将桩号JK0+948.524跨青银高速南侧桥头下方匝道箱通的架及标志全部安装完毕, 经自检合格, 请予以验收。

项目负责人: 吴山峰

日期:

监理单位意见: 同意

监理单位代表(签字): 王新乐 年 月 日

工区意见:

同意

工区代表(签字): 孙新 年 月 日

处养护科意见: 同意

孙新

业主代表(签字):

张明

年 月 日

大广高速公路深州至大名（冀豫界）段
被交路增设限高门架及限高标志工程

四方确认表

承包单位：茂名市公路建设有限公司
合同号：

监理单位：河北省公路工程技术咨询有限公司
编号

致：大广高速公路冀豫界南宫至魏县段河北省公路工程技术咨询有限公司，我方按图纸和设计的要求于2012年11月1日，桩号JK0+948.524跨青银高速南侧桥头下方匝道箱通的门架基础全部浇筑完毕，经自检合格，请予以验收。

项目经理人：吴峰

明：

监理单位意见：同意

王峰 2012年 月 日

工区意见：

同意

李峰 2012年 月 日

处养护科意见：同意

孙峰

业主意见：同意 2012年 月 日

大广高速公路深州至大名(冀豫界)段
被交路增设限高门架及限高标志工程

四方签认表

承包单位: 茂名市公路建设有限公司 合同号:

监理单位: 河北省公路工程技术有限公司 编号:

致: 大广高速公路冀豫界邱县工区和河北省公路工程技术有限公司, 我方按图纸和设计的要求于 2012 年 08 月 10 日将桩号 K1653+697 K1654+424 K1659+680 K1667+268 K1674+016 K1682+942 K1683+842 K1684+932 K1696+850 的门架基础全部浇筑完毕, 经自检合格, 请予以验收。

项目负责人:

日期:

监理单位意见:

同意

监理单位代表(签字):

王新军

工区意见:

工区代表(签字):

马云

处养护科意见:

同意

业主代表(签字):

张世光

年 月 日

大广高速公路深州至大名（冀豫界）段
被交路增设限高门架及限高标志工程

四方签认表

承包单位：茂名市公路建设有限公司 合同号：

监理单位：河北省公路工程技术咨询有限公司 编号：

致：大广高速公路冀豫界邱县工区和河北省公路工程技术咨询有限公司，我方
按图纸和设计要求于：2012年09月1日将 桩号 K1653+697 K1654+424
K1659+680 K1667+268 K1674+016 K1682+942 K1683+842 K1684+932
K1696+850 的架及标志全部安装完毕，经自检合格，请予以验收。

项目负责人：

吴峰

日期：

同志

监理单位意见：

监理单位代表（签字）：

王新乐

工区意见：

工区代表（签字）：

马云

处养护科意见：情况属实

业主代表（签字）：

林江华

年 月 日

大广高速公路深州至大名（冀豫界）段
被交路增设限高门架及限高标志工程

四方签认表

承包单位：茂名市公路建设有限公司 合同号：

监理单位：河北省公路工程技术咨询有限公司 编号：

致：大广高速公路冀豫界铺上工区和河北省公路工程技术咨询有限公司，我方按图纸和设计要求于 2012 年 08 月 15 日将桩号 K1710+655 K1717+434 K1720+150 K1721+286 K1734+308 K1737+397 K1740+078 K1740+202 K1742+147 K1746+238 K1746+945 K1747+618 K1755+290 K1757+132 K1759+300 K1758+671 K1761+303 的门架基础全部浇筑完毕，经自检合格，请予以验收。

项目负责人：

日期：

监理单位意见：

同意

监理单位代表（签字）：

王彩华

铺上工区意见：

<1742+147>处门架安装后，即大广高速变更被交道路面，造成门架限高大于桥梁设计限高，其门架已安装完成。

工区代表（签字）：

李永平

处养护科意见：

情况属实。

业主代表（签字）：

马中平

年 月 日

大广高速公路深州至大名(冀豫界)段
被交路增设限高门架及限高标志工程

四方签认表

承包单位: 茂名市公路建设有限公司
监理单位: 河北省公路工程技术咨询有限公司
合同号: 编号:

致: 大广高速公路冀豫界铺上工区和河北省公路工程技术咨询有限公司, 我方按图纸和设计的要求于: 2012年09月10日将 桩号 K1710+655 K1717+434 K1720+150 K1721+286 K1734+308 K1737+397 K1740+078 K1740+202 K1742+147 K1746+238 K1746+945 K1747+618 K1755+290 K1757+132 K1759+300 K1758+671 K1761+303 的架及标志全部安装完毕, 经自检合格, 请予以验收。

项目负责人:



日期:

监理单位意见: (盖章)



监理单位代表(签字):

年 月 日

铺上工区意见:

K1742+147处门架安装后, 该处高速变更被交道路面, 造成门架限高大于桥梁设计限高, 其门架已安装完成。

工区代表(签字):

2012年 9 月 18 日

处养护科意见: 同意签字。

签字

业主代表(签字):

年 月 日