

大广高速公路衡大段 2017 年养护专项工程

钢筋加工及安装分项工程质量检验评定表

施工单位: 石家庄路恒交通设施技术开发有限公司 合同号: 增设限高龙门架

监理单位: 中交远洲工程监理咨询有限公司 编号:

评表 09

工程部位: K1592+773

所属分部工程名称: 增设限高门架工程

基本
要求

此分项工程质量应符合 8.3.1 中有关规定

项次	检查项目		规定值或 允许偏差	检测 点数	合格 点数	质量评定			
						平均值、 代表值	合格 率%	权 值	得 分
1	受力钢 筋间距 (mm)	两排以上 排 距	±5					3	
		同排 基础	±20	8	8		100		100
2	箍筋、横向水平钢筋、 螺旋筋间距 (mm)		±10	8	8		100	2	100
3	钢筋骨 架尺寸 (mm)	长	±10	24	24		100	1	100
		宽、高	±5						
4	弯起钢筋位置 (mm)		±20					2	
5 △	保护层 厚度 (mm)	基础	±10	8	8		100	3	100

分项工程得分 $[\sum (\text{检查项目得分} \times \text{权值}) / \sum \text{检查项目权值}]$

11 100

外观
鉴定

1、钢筋表面无铁锈及焊渣, 不符合要求时减 1-3 分。□

减分

2、多层钢筋网要有足够的钢筋支撑, 保证骨架的施工刚度, 不符合要求时减 1-3 分。
□

质保资料减分

0

监理意见及签字

符合设计及规范要求

工程质量评定得分

100

质量等级

合格

大广高速公路衡大段 2017 年养护专项工程

钢筋加工及安装分项工程质量检验评定表

施工单位: 石家庄路恒交通设施技术开发有限公司 合同号: 增设限高龙门架

监理单位: 中交远洲工程监理咨询有限公司

编号:

评表 09

工程部位: K1686+874 所属分部工程名称: 增设限高门架工程

基本要求

此分项工程质量应为符合 8.3.1 中有关规定

项次	检查项目		规定值或允许偏差	检测点数	合格点数	质量评定			
						平均值、代表值	合格率%	权值	得分
1	受力钢筋间距 (mm)	两排以上排距	±5					3	
		同排基础	±20	8	8		100		100
2	箍筋、横向水平钢筋、螺旋筋间距 (mm)		±10	8	8		100	2	100
3	钢筋骨架尺寸 (mm)	长	±10	24	24			1	
		宽、高	±5				100		100
4	弯起钢筋位置 (mm)		±20					2	
5 △	保护层厚度 (mm)	基础	±10	8	8		100	3	100
分项工程得分 [Σ (检查项目得分 × 权值) / Σ 检查项目权值]								11	100

外观鉴定 1、钢筋表面无铁锈及焊渣, 不符合要求时减 1-3 分。□

减分

2、多层钢筋网要有足够的钢筋支撑, 保证骨架的施工刚度。不符合要求时减 1-3 分。□

0

质保资料减分

0

监理意见及签字

陈晨

工程质量评定得分

100

质量等级

合格

大广高速公路衡大段 2017 年养护专项工程

钢筋加工及安装分项工程质量检验评定表

施工单位: 石家庄路恒交通设施技术开发有限公司 合同号: 增设限高龙门架
 监理单位: 中交远洲工程监理咨询有限公司 编号:

评表 09

工程部位: K1676+560

所属分部工程名称: 增设限高门架工程

基本要求

此分项工程质量应为符合 8.3.1 中有关规定

项次	检查项目		规定值或允许偏差	检测点数	合格点数	质量评定			
						平均值、代表值	合格率%	权值	得分
1	受力钢筋间距 (mm)	两排以上排距	±5					3	
		同排基础	±20	8	8		100		200
2	箍筋、横向水平钢筋、螺旋筋间距 (mm)		±10	8	8		100	2	100
3	钢筋骨架尺寸 (mm)	长	±10	24	24			1	100
		宽、高	±5				100		
4	弯起钢筋位置 (mm)		±20					2	
5 △	保护层厚度 (mm)	基础	±10	8	8		100	3	100
分项工程得分 [Σ (检查项目得分 × 权值) / Σ 检查项目权值]								11	100

外观鉴定

- 1、钢筋表面无铁锈及焊渣, 不符合要求时减 1-3 分。□
- 2、多层钢筋网要有足够的钢筋支撑, 保证骨架的施工刚度。不符合要求时减 1-3 分。□

减分

0

质保资料减分

0

监理意见及签字

陈晨

工程质量评定得分

100

质量等级

合格